

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008060004011LO	Abbioccolo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POAD3SEARCL0	Acqua Rossa (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001023011LO	Acqualina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080980011LO	Acquanegra (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3AACAA1LO	Acque Alte (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAD3ACCA1LO	Adda (Collettore)	scarso	buono	5	5
IT03N00800110LO	Adda (Fiume)	buono	non buono	5	5
IT03N00800113LO	Adda (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080018LO	Adda (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080019LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080011LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080012LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080013LO	Adda (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080016LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080017LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080014BLO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080014ALO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080015LO	Adda (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800112ALO	Adda (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00800112BLO	Adda (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00800111LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N008001B1LO	Adda Vecchia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080440701LO	Addetta (Colatore)	scarso	buono	5	5
IT03N008060004041LO	Agna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060004042LO	Agna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080036LO	Agogna (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008290001011LO	Agognetta di Sannazzaro (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0083581LO	Agognetta Ponteverde (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03N0080010012LO	Albano (Torrente)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N0080010011LO	Albano (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800102318021LO	Albina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
ITARW01FI04900010LO	Allegrezza (Cavo)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600611LO	Allione (Torrente)	elevato	buono	0	0
IT03N0080600612LO	Allione (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N008001006161LO	Ambriola (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00804400201101LO	Antiga (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N008001016012ULO	Antognasco (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N0080880011LO	Ardivestra (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03POARCA1LO	Ariazzolo (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0082900011LO	Ariazzolo Vecchio	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010021LO	Armisa (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001A1LO	Arno (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080880051LO	Aronchio (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0081020231LO	Avagnone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600201LO	Avio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600791LO	Bagnadore (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POOG3BACA1LO	Baioncello (Roggia)	buono	non buono	5	5
IT03POOG3MEBACA1LO	Bambinello (Vaso)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008056007401LO	Barbarano (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080981151LO	Bardello (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT080101000000001IR	Bardonezza (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT080101000000002_3IR	Bardonezza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806101011LO	Barona (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N008056012LO	Begotta-Freddo (Rio)	non definito	non definito	5	5
IT03N0080010031LO	Belviso (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010032LO	Belviso (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POAD3BECA1LO	Benzona (Roggia)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080440311LO	Bevera (Rio)	scarso	buono	5	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N0080440501LO	Bevera (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440511LO	Bevera (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N0080440512LO	Bevera (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N00804100201011LO	Bevera (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800100401A1LO	Bitto di Albaredo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001004012LO	Bitto di Gerola e di Morbegno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080980350508011LO	Bizzo (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N0080011181LO	Bocco (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080980071LO	Boesio (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001018011LO	Boggia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3CE3BOCA1LO	Bolgare (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080980350513021LO	Bolletta (Rio)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001023021LO	Bondione (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010651LO	Bondone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT030013281IR	Bonifica Mantovana	scarso	buono	5	5
IT03N008060008041LO	Borgo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000804A1LO	Borgo (Torrente)	elevato	buono	0	0
IT03POAD3SEBOCA1LO	Borgogna (Roggia)	non definito	buono	3	5
IT03N008001006231LO	Borgogna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001006232LO	Borgogna (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N00800100606011LO	Borleggia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600021LO	Borlezza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600022LO	Borlezza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000201031LO	Borzo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080440071LO	Bova (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N00804400201102LO	Bozzente (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440020110A1LO	Bozzente (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N00809811501051LO	Brabbia (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03N0080010051LO	Braulio (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008001055011IN	Breggia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001055012IN	Breggia (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03POAD3BRBMCLO	Brembilla (Roggia)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001006211LO	Brembilla (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0082500031LO	Brembiolo (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0082500032LO	Brembiolo (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010063LO	Brembo (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010064LO	Brembo (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010065LO	Brembo (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010061LO	Brembo di Carona (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080010062LO	Brembo di Carona (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001006012LO	Brembo di Mezzoldo (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N008001006011LO	Brembo di Mezzoldo (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N008001006041LO	Brembo di Valleve (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060004051LO	Caffaro (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N008060004052LO	Caffaro (Fiume)	buono	buono	3	5
ITIRN008060004053IR	Caffaro (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080011191LO	Caldenno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POMI3GOCA1LO	Caldone (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POMI3CACA1LO	Caldone (Scolo)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080011621LO	Caldone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011622LO	Caldone (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0083561LO	Canarolo di Torre de' Negri	scarso	buono	5	5
IT03N0080440101LO	Cantalupo (Rio)	non definito	buono	3	5
IT03N00800100601031LO	Caravino (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008098140021LO	Carminala (Roggia) - Moraschino (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080590011LO	Carona (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080982751LO	Carona (Roggia) - Vernavola (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011061LO	Caronella (Torrente)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008001028021LO	Caronno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001028022LO	Caronno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800119113011LO	Cava (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3SVCA1LO	Cavata (Scolo)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001017041LO	Cavrucco (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001010061LO	Cedec (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POOG3NACRCA1LO	Ceriana (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080011201LO	Cervio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600032LO	Cherio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600033LO	Cherio (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N00806000412LO	Chiese (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000413LO	Chiese (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000416LO	Chiese (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N00806000414LO	Chiese (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00806000415ALO	Chiese (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00806000415BLO	Chiese (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POOG3CPCA1LO	Cidellara - Piave (Scolo)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3MGCICA1LO	Ciria (Cavo)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00809803505031LO	Civagno (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N0080600241LO	Clegna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080410020102A1IN	Clivio (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N008001018121LO	Codera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080981061LO	Colmegno (Torrente) - Cortesello (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0083530011LO	Cona (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03N0080222LO	Coppa (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010551LO	Cosia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010552LO	Cosia (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POAD3SECRLO	Cresmiero (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001018341LO	Crezza (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008098035051LO	Cuccio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008098035052LO	Cuccio (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N008001006151LO	Cuccio di San Bartolomeo (Torrente) - Valle del Molino (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001191010101011LO	Curone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080264LO	Curone (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N008056007601LO	D'Avigo (Rio)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060A1LO	Davine (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0081220011LO	De Cardenas (Cavo) - Scaricatore in Po Morto	scarso	non buono	5	5
IT03N008060004062LO	Degnone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060004061LO	Degnone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080981401LO	Dei Frati (Canale) - Comuna (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3DEDVCA1LO	Delmona Vecchia (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3AADOCA1LO	Delmoncello (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3AADODACA1LO	Delmoncina (Canale)	sufficiente	buono	3	5
ITARW01FI05100010LO	Derbasco (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600051LO	Dezzo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600052LO	Dezzo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001137011LO	Di Bares (Torrente)	elevato	buono	0	0
IT03N0083610011LO	Di Frascarolo (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0083571LO	Di Sommo (Roggiolo)	scarso	buono	5	5
IT03N0083531IR	Di Valle (Roggia) - Scaricatore della Roggia di Valle - Breme (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3MACA1LO	Diversivo Magio (Cavo)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001006421LO	Dordo (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N008001006422LO	Dordo (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008060008121LO	Dorgola (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010060103041LO	D'Ornica (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N00805600739071LO	Draonello (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03POOG3ASCA1LO	Dugale Aspice (Colatore)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3NACA1LO	Dugale Casumenta (Canale)	scarso	non buono	5	5
IT03POSEPMCA1LO	Dugale Parmigiana Moglia (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03POPOCA1LO	Dugale Pozzolo (Colatore)	scarso	buono	5	5
IT03POAD3BRMACA1LO	Enel (Canale) - Masnada (Roggia)	non definito	buono	3	5
IT03N008001006031LO	Enna (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N008001006032LO	Enna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080030022LO	Erbognone (Scaricatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010571LO	Esino (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060008101LO	Faidana (Torrente) - Gobbia (Torrente)	cattivo	non buono	5	5
IT03N00800105501121IN	Faloppia (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT030000010011LO	Federia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080011211LO	Finale (Torrente)	buono	buono	3	5
ITARW01FI00100050LV	Fissero (Canale) - Canalbianco (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3MEFICA1LO	Fiume (Vaso)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600391LO	Fiumecolo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800100604011LO	Foppolo (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03POOG3CHFMA1LO	Fossa Magna (Canale)	buono	buono	3	5
ITARW01FI01600010LV	Fossa Ponte Molino - Maestra	sufficiente	buono	3	5
IT03N0083551LO	Fossadone	scarso	buono	5	5
IT03POFOCA1IR	Fossalta (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03POFSCA1LO	Fossalta Superiore (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03POMI4FOCA1LO	Fossamana (Fosso)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POFVCA1LO	Fossaviva (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080010101LO	Frodolfo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010102LO	Frodolfo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010621LO	Galavesa (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3MEGACA1LO	Galbuggine (Scolo)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060008071LO	Gambidolo (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03POMOPBCA1LO	Gandiolo (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008044003021LO	Garbogera (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008060008351LO	Garza (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060008352LO	Garza (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060008353LO	Garza (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001010011LO	Gavia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POMI5GHCA1LO	Gherardo (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080221LO	Ghiaia di Borgoratto (Torrente) - Coppa (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080220011LO	Ghiaia di Montalto (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080980181IN	Giona (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060005081LO	Gleno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060008021LO	Gombiera (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N008060004081LO	Gorgone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080440020110021LO	Gradaluso (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N0080010060201011LO	Grandone (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N008098035071ULO	Grantorella (Torrente) - Margorabbia (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600752LO	Gratacasolo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080981402LO	Gravellone (Colatore) - Morasca (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001162011LO	Grigna (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080600271LO	Grigna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600272LO	Grigna (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POGNCA1LO	Gronda Nord (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POGSCA1LO	Gronda Sud (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600061LO	Guerna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600062LO	Guerna (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080030121LO	Guida (Roggia) - Gattinera (Roggia)	buono	buono	3	5
IT03N00804100201071LO	Guisa (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008098277011LO	Il Cerro (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0083541LO	Il Riolo (Canale)	non definito	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008001006431LO	Imagna (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N008001006432LO	Imagna (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG2ITCA1LO	Italsider (Canale)	buono	buono	3	5
IT03N00800100602011LO	La Buliga (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N008001191012LO	La Molgora (Torrente)	cattivo	non buono	5	5
IT03N008001191011LO	La Molgora (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001191013LO	La Molgora (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008044002011LO	La Valascia (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N00809803505032LO	Lagadone (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3MACLCA1LO	Laghetto (Colatore)	scarso	buono	5	5
IT03N0080441LO	Lambro (Fiume)	buono	non buono	5	5
IT03N0080442LO	Lambro (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080443LO	Lambro (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080444LO	Lambro (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080445LO	Lambro (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080446LO	Lambro (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080447LO	Lambro (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440021LO	Lambro Meridionale (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440022LO	Lambro Meridionale (Colatore)	scarso	buono	5	5
IT03N0080982761LO	Lanca dei Gozzi o Piave	scarso	non buono	5	5
IT03N0083601LO	Lanca del Molino - Ravasino Vecchio (Roggia) - Ravasino (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080600711LO	Lanico (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001016022LO	Lanterna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001016021LO	Lanterna- Scerscen (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060008371LO	Laorna (Torrente) - Gandovere (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060008372LO	Laorna (Torrente) - Gandovere (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011910101011LO	Lavandaia (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N0080880081LO	Lella (Torrente)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N00806000831011LO	Lembrio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806000831012LO	Lembrio (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010601LO	Lenasco (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080980191LO	Lenza (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00800100623A1LO	Lesina (Torrente)	sufficiente	non definito	3	5
IT03N00800100623A2LO	Lesina (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N0080010432LO	Lesina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010431LO	Lesina occidentale (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800101802A1LO	Liro (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001018021LO	Liro (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001018022LO	Liro (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001012021LO	Liro Caurga (Torrente)	elevato	buono	0	0
IT03N0080980350507011LO	Lirone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080440051LO	Lisone (Cavo)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440052LO	Lisone (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011371LO	Livo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010132ULO	Livrio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POROLOCA1LO	Lodolo	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00804100201081LO	Lombra (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001023161LO	Luio (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00804400201011LO	Lura (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N00804400201012LO	Lura (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N00804400201013LO	Lura (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080471LO	Luria (Rio) - Brignolo (Rio)	scarso	buono	5	5
IT03N0080472LO	Luria (Rio) - Brignolo (Rio)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080470012LO	Lurione (Rio) - Luria (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080470011LO	Lurione (Rio) - Luria (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010141LO	Madrasco (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011081LO	Malgina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N0080010161LO	Mallero (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010162LO	Mallero (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N008060008302LO	Mandolossa (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03N008060008301LO	Mandolossa (Roggia)	buono	non buono	5	5
IT03N0080981801LO	Mangialoca (Canale) - Venara (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03N008098035072LO	Margorabbia (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080011251LO	Maroggia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010171LO	Masino (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N0080010172LO	Masino (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010661LO	Massaniga (Torrente) - Val Campaccio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060006A2ULO	Medolo (Rio)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080011771LO	Melesa (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600083LO	Mella (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080600084LO	Mella (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080600085LO	Mella (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600081LO	Mella (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600082LO	Mella (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060008062ULO	Mella del Molinorso (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060008131LO	Mella di Sarle (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010181LO	Mera (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080010182LO	Mera (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080410020107012LO	Merlata (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080564LO	Mincio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080565LO	Mincio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080566LO	Mincio (Fiume)	cattivo	buono	5	5
IT03N0080567LO	Mincio (Fiume)	scarso	non buono	5	5
ITIRN0080561IR	Mincio (Fiume)	cattivo	buono	5	5
ITIRN0080563UIR	Mincio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060006B1LO	Miola (Rio)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008060006BU3LO	Miola (Rio)	scarso	buono	5	5
IT03N00800119101011LO	Molgoretta (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N00800119101012LO	Molgoretta (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N008098035051302011LO	Molinara (Rio)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAD3SEMOCLO	Molinara (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
ITARW01FI04800010LO	Molinella (Fossa)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080981142ULO	Monvallina (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0081221IR	Morabiano (Canale) - Po Morto Lomellino	scarso	non buono	5	5
IT03POMBCA1LO	Morbasco (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080990101LO	Morcione (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010232501011LO	Morla (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N0080010232501012LO	Morla (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAD3SEMRCA1LO	Morlana (Roggia)	buono	non definito	3	5
IT03N0082501LO	Mortizza (Rio) - Ancona (Colatore)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080014501LO	Mozzanica (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060090011LO	Musia Seriola Roggia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POAD3MUCA1LO	Muzza (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAG3NACA1LO	Navarolo (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03N0080981411LO	Navigliaccio (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03POMBNCCA1LO	Naviglio Civico di Cremona (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POMI3NGCA1LO	Naviglio di Goito (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POMBNCNMCA1LO	Naviglio di Melotta (Canale)	buono	buono	3	5
IT03POMBCENRCA1LO	Naviglio Dugale Robecco (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POTI3GRCA1LO	Naviglio Grande (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POOG3NBCA1LO	Naviglio Grande Bresciano (Canale)	buono	buono	3	5
IT03POOG3CVNNCA1LO	Naviglio Grande Pallavicino (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POLSSEMACA1LO	Naviglio Martesana (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POTI3NPCA1LO	Naviglio Pavese (Canale)	sufficiente	non buono	5	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03POOG3NICA1LO	Naviglio S. Zeno (Canale) - Naviglio Inferiore di Isorella (Canale) - Naviglio di Canneto (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000501011LO	Nembo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023031LO	Nero (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0082822001LO	Nerone Gariga (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001023231LO	Nesa (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080410020107011LO	Nirone (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080880141LO	Nizza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060004521LO	Nozza (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060004522LO	Nozza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080601LO	Oglio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080602LO	Oglio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080603LO	Oglio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080604LO	Oglio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080605LO	Oglio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080607LO	Oglio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080608LO	Oglio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080609LO	Oglio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080606ALO	Oglio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080606BLO	Oglio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600091LO	Oglio Arcanello (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600101LO	Oglio Frigidolfo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600191LO	Oglio Narcanello (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600111LO	Ogliolo di Edolo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600112LO	Ogliolo di Edolo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600221LO	Ogliolo di Monno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023041LO	Ogna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008044002012LO	Olona (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT03N008044002013LO	Olona (Fiume)	scarso	non buono	5	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008044002014LO	Olona (Fiume)	cattivo	non buono	5	5
IT03N008041002011LO	Olona (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080611LO	Olona (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080612LO	Olona Meridionale (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0083011IR	Olonetta di Zerbo (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N008060002022LO	Oneto (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03POMI3OSCA1LO	Osona Vecchio (Cavo)	scarso	buono	5	5
IT03N0080011751LO	Ovrena (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600121LO	Palobbia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600751LO	Palotto (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080440151LO	Pegorino (Torrente) - della Valle (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N008001055511LO	Perlo (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N0080010192LO	Pioverna (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080010193LO	Pioverna (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001019031LO	Pioverna occidentale (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010191LO	Pioverna orientale (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00812LO	Po (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
ITIRN00813IR	Po (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
ITIRN00814IR	Po (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
ITIRN00815IR	Po (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
ITIRN00816IR	Po (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
ITIRN00817IR	Po (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00818LO	Po (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
ITIRN00819IR	Po (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT0106SS5T387PI	Po (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT0106SS5T388PI	Po (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0083560011LO	Po Morto - Morciscia (Scolo) - Fuga (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03N0083590011LO	Poella (Roggia) - Fontana Isimbardi	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600131LO	Poja (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N0080600132LO	Poja (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600133LO	Poja (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060013011LO	Poja D'arno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060013021LO	Poja di Salarno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010201LO	Poschiavino (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806002710011LO	Prestello (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00804100201082LO	Pudica (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010553401011LO	Quaglio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POOG3QUVA1LO	Quinzanello (Vaso)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001006221LO	Quisa (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N008001006222LO	Quisa (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N00800101802021LO	Rabbiosa (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POAGRACA1LO	Raina (Roggia) - Agognetta (Colatore) - Riale (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N00809803507A1LO	Rancina (Torrente) - Caprera (Rio)	buono	non buono	5	5
IT03N00804100201021LO	Ranza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001018131LO	Ratti (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600731LO	Re (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080601411LO	Re (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0082821LO	Reale (Colatore) - Divisa (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03POLSRECA1LO	Redefossi (Cavo)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080560051LO	Redone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080560052LO	Redone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600151LO	Remulo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT030000021IN	Reno di Lei (Torrente)	non definito	non definito	5	5
IT03N0080010211LO	Rezzalasco (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00809803505021LO	Rezzo (Torrente) - Valle del Cagna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010371LO	Rhon (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N0083591IR	Riadino (Canale)	scarso	non buono	5	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
ITIR00106000405141IR	Ricomassimo (Rio)	buono	buono	3	5
IT03N0083311LO	Riglio (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3RICA1LO	Riglio (Scolo)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3AADZCA1LO	Riglio Delmonazza (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060003A1LO	Rillo (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010221LO	Rio di Avedo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011612ULO	Rio Torto (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001023091LO	Riso (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010221ALO	Roasco (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010222LO	Roasco (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001022012ULO	Roasco Occidentale (Torrente)	elevato	buono	0	0
IT03N008061012LO	Roggione (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011111LO	Rogna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023131LO	Romna (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03POROCA1LO	Roncocorrente (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008098140011LO	Rotta (Canale) - Grande (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03N00806000463011LO	Rudone (Rio)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008056007481LO	S.Michele (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0081131LO	S.Zeno (Riale) - Nuovo (Fosso)	scarso	buono	5	5
IT03N0081132LO	S.Zeno (Riale) - Nuovo (Fosso)	scarso	non buono	5	5
IT03POSBCA1IR	Sabbioncello (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010731LO	Saieto (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03POOG3SACA1LO	Sale (Roggia)	buono	buono	3	5
IT03N008056007451LO	San Giovanni (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0083611IR	San Michele (Canale)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011481LO	Sanagra (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011482LO	Sanagra (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800102307011LO	Sanguigno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806000405011LO	Sanguinera (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03POOG3MESGCA1LO	Santa Giovanna (Vaso)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800101802031LO	Scalcoggia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POMBCECA1LO	Scaricatore Cerca (Cavo)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080982771LO	Scavizzolo (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001018101LO	Schiesone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080220021LO	Schizzola (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03POTI3SNCA1LO	Scolmatore Piene Nord - Ovest (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
ITIR06SS4F714PI	Scriveria (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080851LO	Scuropasso (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080852LO	Scuropasso (Torrente)	cattivo	buono	5	5
IT03N00808614LO	Secchia (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03POROSGCA1LO	Senga (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00800109101131LO	Serenza (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N00800100616A1LO	Serina o Ambria (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001006162LO	Serina o Ambria (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010231LO	Serio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080010232LO	Serio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080010233LO	Serio (Fiume)	sufficiente	non definito	3	5
IT03N0080010234LO	Serio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080010236LO	Serio (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT03N0080010237LO	Serio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080010238LO	Serio (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT03N0080010235LO	Serio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAD3SESECA1LO	Serio (Roggia)	buono	non definito	3	5
IT03N0080010331LO	Serio (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010762LO	Serio Morto	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010761LO	Serio Morto (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3MESECA1LO	Seriola Bassa (Vaso)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3CSCA1LO	Seriola Castrina (Canale)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03POOG3CH3LOCA1LO	Seriola Di Lonato - Arno (Canale)	buono	buono	3	5
IT03POOG3FUCA1LO	Seriola Fusia (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600891LO	Seriola Gambarà (Vaso)	scarso	non buono	5	5
IT03POMI3OSMACA1LO	Seriola Marchionale (Canale) - Osone Nuovo (Cavo)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3NUCA1LO	Seriola Nuova di Chiari (Canale)	buono	buono	3	5
ITIR06SS4D724PI	Sesia (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT03N008001091011LO	Seveso (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001091012LO	Seveso (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001091013LO	Seveso (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001091014LO	Seveso (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440451LO	Sillaro (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008044045011LO	Sillaro Borghetto	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440441LO	Sillaro Salerano	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00809803505081LO	Solda (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N0080030111LO	Solerone (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011752LO	Sonna (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT030000012LO	Spol (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N00800100601032LO	Stabina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080882IR	Staffora (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080883LO	Staffora (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080884LO	Staffora (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080881IR	Staffora (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAD3SMSTCLO	Stanga Marchesa (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008098028011LO	Strona (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080980281LO	Strona (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600162LO	Strone (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT03N0080600161LO	Strone (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060003011LO	Tadone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3TGCA1LO	Tagliata (Canale)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
ITARW01FI06100010LO	Tartagliona (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010251LO	Tartano (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010252LO	Tartano (Torrente)	buono	buono	3	5
ITARW01FI03600010LV	Tartaro (Fiume)	scarso	buono	5	5
ITARW01FI03200010LV	Tartaro (Fiume) Ramo I	scarso	buono	5	5
ITARW01FI03200020LV	Tartaro (Fiume) Ramo I	scarso	buono	5	5
IT03POOG3TFZA1LO	Tartaro Fabbrezza (Canale)	buono	buono	3	5
IT03POOG3TFCA1LO	Tartaro Fuga (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080011331LO	Tavani (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001055341LO	Telo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00809803505071LO	Telo di Osteno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080410020106011LO	Tenore (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N0080962LO	Terdoppio (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080961IR	Terdoppio (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00800109101011LO	Terrò (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N00800109101012LO	Terrò (Torrente)	scarso	non buono	5	5
ITIRN0080982IR	Ticino (Fiume)	buono	buono	3	5
ITIRN0080983IR	Ticino (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
ITIRN0080984IR	Ticino (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080985LO	Ticino (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
ITIRN0080981IR	Ticino (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080986LO	Ticino (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080991LO	Tidone (Torrente)	buono	buono	3	5
ITARW01FI03700030LV	Tione (Fiume)	scarso	buono	5	5
ITARW01FI03700020LV	Tione (Fiume)	scarso	buono	5	5
ITARW01FI03700010LV	Tione (Fiume)	non definito	non definito	5	5
IT03N008060003021LO	Tirma (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080011271LO	Toate (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3TFTOCA1LO	Tomba (Colatore)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N0080011931LO	Tormo (Roggia)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001016031LO	Torreggio (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N008056007391LO	Toscolano (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008056007392LO	Toscolano (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806000452061LO	Tovere (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POOG3TTCA1LO	Trenzana (Roggia)	buono	buono	3	5
IT03N0080980351IN	Tresa (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03PORMTRCA1LO	Trigolaro (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001191131LO	Trobbia (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600171LO	Trobiolo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001019021LO	Troggia (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03POAD3SEURCA1LO	Urgnana (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600352LO	Uria (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600351LO	Uria (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POOG3VACA1LO	Vacchelli (Canale)	buono	buono	3	5
IT03POAD3VACA1LO	Vailata (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010060303031LO	Val Asinina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010931LO	Val Cadolena (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001010031LO	Val di Sobretta (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N008060005061LO	Val di Vo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010061602011LO	Val D'Ola (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001029081LO	Val Foscagno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806001301A1LO	Val Ghilarda (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001008A1LO	Val Grande (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001008B1LO	Val Grande (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001018361LO	Val Mengasca (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080980350507A1LO	Val Mora (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080980350507A2LO	Val Mora (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080980350507B1LO	Val Mora (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008001006A1LO	Val Nera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600421LO	Val Paghera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001006091LO	Val Parina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001006092LO	Val Parina (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N008011421LO	Val Quadrella (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001009081LO	Val Rogna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800100615011LO	Val Salvarizza (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001029051LO	Val Verva (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010091LO	Valfontana (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010092LO	Valfontana (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03S002001001161LO	Vallaccia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800105534011LO	Vallaccia (Torrente) - Teglio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600742LO	Valle Artogne (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600741LO	Valle Artogne (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600040501031LO	Valle Bazenina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010553410011LO	Valle Bisurco (Torrente) - Valle Pissarotta (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806001101031LO	Valle Brandet (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001025021LO	Valle Budria Corta (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010184003021LO	Valle Casenda (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00809803505A1LO	Valle dei Corbatt (Torrente) o Valle Motter (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001005011LO	Valle dei Vitelli (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023071LO	Valle del Goglio (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060019011LO	Valle del Lares (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800101812091LO	Valle del Pericchio - Lobbia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008056007471LO	Valle del Piles (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060072011LO	Valle del Resio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00805600739121LO	Valle del Rilo (Torrente) - Valle di Campiglio (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N00800101802011LO	Valle del Truzzo (Torrente) - Valle del Drogo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008056007531LO	Valle della Gera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800100603031LO	Valle della Madonna (Torrente) - Salzana (Rio) - Dibione (Rio)	buono	non definito	3	5
IT03N008001004091LO	Valle della Pietra (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008044A1LO	Valle della Roncaglia (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N008001018081LO	Valle dell'Acqua Fraggia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060027101LO	Valle delle Valli (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001028011LO	Valle di Ambria (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001003011LO	Valle di Aprica (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010751LO	Valle di Bianzone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010891LO	Valle di Boalzo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001004051LO	Valle di Bomino (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010910101A1LO	Valle di Brenna (Torrente) - Vecchia (Roggia)	non definito	buono	3	5
IT03N00800101602011LO	Valle di Campo Moro (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806001101021LO	Valle di Campovecchio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010060103051LO	Valle di Cassiglio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060022011LO	Valle di Grom (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001017021LO	Valle di Mello (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806000202A1LO	Valle Di Palate (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001004011LO	Valle di Pescegallo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001017031LO	Valle di Preda Rossa (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600811LO	Valle di Rino (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060002021LO	Valle di Sopra (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800105526021LO	Valle di Toff (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806002201011LO	Valle di Varadega (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806000201051LO	Valle di Vareno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001055471LO	Valle Di Villa (Torrente)	buono	non buono	5	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N00800101802121LO	Valle Febbraro (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023111LO	Valle Flex (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010311LO	Valle Forcola (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600561LO	Valle Gallinera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001043011LO	Valle Lesina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011561LO	Valle Meria (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001055261LO	Valle Nose` (Torrente) - Valle Marvia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023101LO	Valle Nossana (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800102201051LO	Valle Piana (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800100601011LO	Valle Piazzatorre (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N00800101801011LO	Valle Pilotera (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000804011LO	Valle Pisseri (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060002031LO	Valle Righenzola (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023321LO	Valle Rottosa (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010180213011LO	Valle Sancia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023061LO	Valle Sedornia (Rio)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001016061LO	Valle Sissone (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N0080600761LO	Valle Trobiolo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000405101LO	Valle Vaia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800100609041LO	Valle Vedra (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800101606011LO	Valle Ventina (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03S002001001151LO	Valle Viera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011911303081LO	Vallone (Rio)	scarso	buono	5	5
IT03N0080010273LO	Varrone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010272LO	Varrone (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N0080010271LO	Varrone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POAD3VDCA1LO	Vedescola (Colatore)	non definito	non definito	5	5
IT03N00804400201A1LO	Vellone (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N00804400201AA1LO	Vellone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008060004101LO	Vendra di Vallio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010281LO	Venina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010282LO	Venina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0082451IR	Versa (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0082452LO	Versa (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001023121LO	Vertova (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N008001023122LO	Vertova (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080850021LO	Verzate (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080850022LO	Verzate (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03POOG3VECA1LO	Vescovada (Roggia)	buono	buono	3	5
IT03POOG3VEADRO1LO	Vetra Adduttore (Roggia)	buono	buono	3	5
IT03N008044003071LO	Vettabbia (Cavo)	scarso	non buono	5	5
IT03POAD3BRVICLO	Vignola (Roggia)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POTI3VICA1LO	Villoresi (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010291LO	Viola Bormina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010292LO	Viola Bormina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT030010560151IR	Virgilio (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060004091LO	Vrenda (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001010081LO	Zebra' (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0083290010101011LO	Zerra (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0083290010101012LO	Zerra (Torrente)	scarso	buono	5	5